



Odstranění problému při instalaci ISES-PCI ve Windows 10

Zjistili jsme zajímavou závadu při instalaci ISES ve Windows 10. První nainstalování ISES do počítače je OK, vše funguje, jak má. Ale při vypnutí a opětovném zapojení počítače ISES neměřil, nepoznával moduly atd. Diagnostikovali jsme, že se odinstalovávají drivery ISES. Pokud jsme je opět nainstalovali, tak ISES pracoval. Ale to jistě není řešení. Odzkoušeli jsme níže popsaný způsob odstranění tohoto problému.


1. Nakopírujeme program `ises_pci_restart.exe` do adresáře ICPDAS (adresář s drivery měřicí karty ISES PCI 1202 L).




2. Spustíme *Plánovač úloh* (Start > Nástroje pro správu Windows > Plánovač úloh).




3. V Plánovači úloh zvolíme Akce > Vytvořit úlohu.




4. Zadáme název úlohy (RestartIsesPCI) a zaškrtneme *Spustit s nejvyššími oprávněními*. Ve spodní části okna zvolíme konfigurovat pro Windows 10.




5. Přepneme na kartu *Aktivační události* a klikneme na tlačítko *Nová...*




6. Zvolíme začátek úlohy: *Při přihlášení*.



7. Přepneme na kartu *Akce* a klikneme na tlačítko *Nová...*



8. Kliknutím na tlačítko *Procházet...* otevřeme dialogové okno a vybereme umístění programu *ises_pci_restart.exe*.



9. Otevřená dialogová okna zavřeme kliknutím na tlačítko OK (dvakrát) a zavřeme *Plánovač úloh*.

Program `ises_pci_restart.exe` zajišťuje nové automatické nainstalování driverů karty ISES PCI 1202 L při každém startu počítače.

V Praze 14. 10. 2019

doc. RNDr. František Lustig, CSc.

frantisek.lustig@mff.cuni.cz

602 858 056